



*Abril /2026*

# LANÇAMENTOS

*Nova linha de reparos - FLORESTAL (FLT)*



[vedaminasbh.com.br](http://vedaminasbh.com.br)

31 3370-7655 - 31 99690-3482 

# NOVOS PRODUTOS

Ref. 04/2026

01

## ANEL GUIA

| linha | código | descrição                 |
|-------|--------|---------------------------|
| ANG   | 4842   | GUIA 150,00 X 9,50 X 2,50 |

## ANÉIS QUADRADO E ARRUELA BORRACHA

| linha | código | descrição                                       |
|-------|--------|---|
| AQB   | 4847   | ANEL QUADRADO VITON® FPM 257,00 X 266,00 X 3,00 |
| AQB   | 4848   | ANEL QUADRADO VITON® FPM 319,00 X 327,00 X 3,00 |

## ANEL TEFLON®

| linha | código | descrição                               |
|-------|--------|---|
| ATF   | 9006   | VEDADOR COM BRONZE 38,15 X 42,35 X 3,80 |

## BUFFER SEALS

| linha | código             | descrição                                       |
|-------|--------------------|---|
| BS    | OE042005200212C-BR | CONJUNTO STD.C/BZE E ORING 42,00 X 33,30 X 4,20 |

## CAPPED T-SEAL

| linha | código  | descrição                                    |
|-------|---------|--|
| CAP   | 1050080 | CONJUNTO CAPPED T-SEAL 65,00 X 80,00 X 10,50 |

## CASE

| linha | código           | descrição                      |
|-------|------------------|--------------------------------|
| CAS   | 1543306 C1 - GSK | REPARO CIL. DE INCLINAÇÃO 621C |

## CATERPILLAR

| linha | código        | descrição                         |
|-------|---------------|-----------------------------------|
| CAT   | 0951582       | ORING 14,00 X 2,30 90 SHORE       |
| CAT   | 0951586       | ORING 20,00 X 2,50 90 SHORE       |
| CAT   | 0951592       | ORING 23,39 X 3,53 90 SHORE       |
| CAT   | 0951725       | ORING 154,30 X 5,70 90 SHORE      |
| CAT   | 1300229       | ORING 129,77 X 3,53 VITON® MARROM |
| CAT   | 1927508       | ORING 15,00 X 2,50 90 SHORE       |
| CAT   | 2256948       | ORING 47,29 X 2,62 VITON® MARROM  |
| CAT   | 2392402       | ORING 06,07 X 1,78 VITON® MARROM  |
| CAT   | 2941803       | ORING 15,88 X 2,62                |
| CAT   | 3240398 - GSK | REPARO CILINDRO LANÇA 930K        |
| CAT   | 3260503 - GSK | REPARO CILINDRO CARREGADEIRA 938  |
| CAT   | 3308196       | ORING 9,19 X 2,62 VITON® MARROM   |
| CAT   | 5P-7593       | ORING 170,82 X 5,33 90 SHORE      |
| CAT   | 5P-9217       | ORING 342,27 X 6,99               |
| CAT   | 6V-1902       | ORING 177,39 X 3,53 VITON® MARROM |
| CAT   | 7R-8872       | ORING 75,87 X 2,62                |
| CAT   | 7X-2784 - GSK | REPARO CILINDRO CARREGADEIRA 933  |
| CAT   | 8J-4386       | ORING 196,44 X 3,53 90 SHORE      |
| CAT   | 8T-6444       | ORING 158,12 X 5,33               |

## ANEL POR CENTO

| linha | código | descrição                               |
|-------|--------|---|
| CEN   | OL2114 | ORING 15,49 X 2,62                      |
| CEN   | OL2218 | ORING 31,34 X 3,53                      |
| CEN   | P7487  | ORING 11,30 X 2,00 VITON® PRETO         |
| CEN   | SB7126 | ORING 108,00 X 4,00 D70 SILICONE BRANCO |

## DOOSAN

| linha | código         | descrição                                |
|-------|----------------|--|
| DOO   | K9001008 - GSK | REPARO CILINDRO BRAÇO S300LC / DH300LC-5 |

## LINHA FLORESTAL

| linha | código        | descrição  |
|-------|---------------|--|
| FLT   | 5047692 - GSK | REPARO CIL. KOMATSU - DIREÇÃO FW890              |
| FLT   | 5081191 - GSK | REPARO CIL. KOMATSU - BURRÃO 890                 |
| FLT   | F064058 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE - DIREÇÃO FW 1710/1910    |
| FLT   | F071306 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE EXTERNO DA LANÇA - 1210E  |
| FLT   | F604775 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE DA LANÇA 1410D/1490D      |
| FLT   | F604777 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE - PRINCIPAL DA LANÇA 1710 |
| FLT   | F682893 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE - ROLO CABEÇOTE H270E     |

## GAXETAS GSK

| linha | código | descrição                                |
|-------|--------|--|
| GSK   | 50082  | GAXETA AG 4 80,00 X 100,00 X 15,00 - GSK |
| GSK   | 50086  | GAXETA AG 4 75,00 X 95,00 X 12,00 - GSK  |

## HYUNDAI

| linha | código           | descrição                    |
|-------|------------------|------------------------------|
| HYD   | 31Y1-28790 - GSK | REPARO DO BRAÇO DA R220 LC9S |

## HYSTER

| linha | código     | descrição                                  |
|-------|------------|--|
| HYS   | 1355276 PM | REPARO CIL. DE ELEVAÇÃO DA 55XM E 40/50 FT |

## JACTO

| linha | código  | descrição                               |
|-------|---------|---|
| JAC   | 1248565 | RETENTOR 65,00 X 100,00 X 9,50 BR NBR   |
| JAC   | 1248569 | RETENTOR 35,00 X 62,00 X 7,00 BRG NBR   |
| JAC   | 209833  | RETENTOR 240,00 X 270,00 X 15,0 BRG NBR |

## JCB

| linha | código          | descrição               |
|-------|-----------------|-------------------------|
| JCB   | 998/10020 - GSK | REPARO CIL. LANÇA JS200 |

## JUMIL

| linha | código  | descrição |
|-------|---------|-----------|
| JUM   | 4301689 | RETENTOR  |

## KOMATSU

| linha                    | código   | descrição  |
|--------------------------|--|--|
| KOM<br>KOM<br>KOM<br>KOM | 70798.25320 - GSK<br>70798.53100 - GSK<br>5047692 - GSK<br>5081191 - GSK | REPARO CIL. LÂMINA MOTONIVELADORA GD555-5<br>REPARO CIL. DE ELEVAÇÃO LÂMINA D155A-2/ D155A-2A<br>REPARO CIL. KOMATSU DIREÇÃO FW890<br>REPARO CIL. KOMATSU ELEVAÇÃO 890 |

## MASSEY FERGUSON

| linha | código      | descrição      |
|-------|-------------|----------------|
| MF    | 6232631 M91 | CONJUNTO ANÉIS |

## NEW HOLLAND

| linha             | código   | descrição   |
|-------------------|--|---|
| NEW<br>NEW<br>NEW | 84217287 - GSK<br>87424195 - GSK<br>87654844 - GSK | REPARO CIL. ELEVAÇÃO LÂMINA<br>REPARO CIL. CAÇAMBA 580ST<br>REPARO CIL. RETRO B90B, B95B, B110B |

## POLYMAX

| linha      | código           | descrição  |
|------------|------------------|--|
| PMX<br>PMX | 9000PM<br>9005PM | GAXETA AG 1 27,00 X 36,00 X 6,00 POLYMAX<br>GAXETA AG 1 10,00 X 16,00 X 6,00 POLYMAX |

## PNEUMÁTICA

| linha | código | descrição                          |
|-------|--------|------------------------------------|
| PNE   | E4-152 | GAXETA PNEUMÁTICA 132 X 152 X 8,20 |

## REPAROS DIVERSOS

| linha | código   | descrição                             |
|-------|----------|---------------------------------------|
| RPD   | 2514680R | REPARO DO COMANDO HID. MICHIGAN/CLARK |

## SLC / JOHN DEERE

| linha | código        | descrição  |
|-------|---------------|--|
| SLC   | F064058 - GSK | REPARO CIL. DIREÇÃO FW 1710/1910 - FLORESTAL     |
| SLC   | F071306 - GSK | REPARO CIL. EXTERNO DA LANÇA 1210E - FLORESTAL   |
| SLC   | F604775 - GSK | REPARO CIL. DA LANÇA 1410D/1490D                 |
| SLC   | F604777 - GSK | REPARO CIL. PRINCIPAL DA LANÇA - FLORESTAL       |
| SLC   | F682893 - GSK | REPARO CIL. ROLO CABEÇOTE H270E - FLORESTAL      |
| SLC   | KK-51300      | PLUG ADAPTADOR PARA PULVERIZADOR                 |
| SLC   | R-122849      | ANEL PERFIL QUADRADO FPM                         |
| SLC   | R-132615      | ANEL PERFIL QUADRADO                             |
| SLC   | F064058 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE - DIREÇÃO FW 1710/1910    |
| SLC   | F071306 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE EXTERNO DA LANÇA - 1210E  |
| SLC   | F604775 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE DA LANÇA 1410D/1490D      |
| SLC   | F604777 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE - PRINCIPAL DA LANÇA 1710 |
| SLC   | F682893 - GSK | REPARO CIL. JOHN DEERE - ROLO CABEÇOTE H270E     |

## CONJUNTO ZW

| linha | código       | descrição                                  |
|-------|--------------|--|
| ZW    | ZW-114300260 | CONJUNTO ZW 114,30 X 88,90 X 31,75 - 44,45 |