



APC
A MARCA DA QUALIDADE



Janeiro /2026

LANÇAMENTOS



vedaminasbh.com.br

31 3370-7655 - 31 99690-3482



NOVOS PRODUTOS

Ref. 01/2026

01

ANEL GUIA

| linha | código | descrição |
|-------|-------------|----------------------------------|
| ANG | W2-5500-750 | GUIA 139,70 X 19,05 X 3,17 VERDE |

ANEL TEFLON®

| linha | código | descrição |
|-------|--------|--|
| ATF | 9315 | VEDADOR DE TEFLON® 45,00 X 6,00 X 2,30 |
| ATF | CP008 | ARRUELA DE TEFLON® 6,00 X 1,20 X 1,60 |
| ATF | CP009 | VEDADOR DE TEFLON® 6,20 X 1,40 X 1,55 |

BUFFER SEALS

| linha | código | descrição |
|-------|----------------------|--|
| BS | OD063505200171C-BR90 | CONJUNTO PTFE ESP. C/BZE. E ORING 63,50 X 74,20 X 4,20 |

CATERPILLAR

| linha | código | descrição |
|-------|--------------|-------------------------------------|
| CAT | 71-6601 | ORING 6,80 X 1,78 |
| CAT | 8T1374 - GSK | REPARO CILINDRO D4D/D4E/D6C/D6D 941 |

ANEL POR CENTO

| linha | código | descrição |
|-------|--------|---------------------------------|
| CEN | 97065 | ORING 4,00 X 1,80 NBR D90 |
| CEN | 97152 | ORING 29,50 X 3,25 NBR D90 |
| CEN | 97307 | ORING 21,00 X 2,50 NBR D90 |
| CEN | 97517 | ORING 154,30 X 5,70 NBR D90 |
| CEN | 97902 | ORING 39,00 X 3,00 NBR D90 |
| CEN | 97976 | ORING 24,60 X 3,60 NBR D90 |
| CEN | L7440 | ORING 45,00 X 2,50 VITON® LILAS |
| CEN | P2152 | ORING 82,22 X 2,62 VITON® PRETO |
| CEN | P7402 | ORING 12,00 X 2,00 VITON® PRETO |
| CEN | P7652 | ORING 84,00 X 3,00 VITON® PRETO |
| CEN | PL7920 | ORING 17,70 X 2,85 ACM |
| CEN | V2131 | ORING 42,52 X 2,62 VITON® VERDE |
| CEN | V7181 | ORING 29,50 X 2,00 VITON® VERDE |

FIAT

| linha | código | descrição |
|------------|----------------------------|---|
| FI1 FI1 | 75285246 84154166 - GSK | RETENTOR BRO VITON® FPM REPARO CILINDRO DE LANÇA B95B - SEM TRAVA DE AÇO |

JCB

| linha | código | descrição |
|-------|-----------------|----------------------------------|
| JCB | 333/Y6468 - GSK | REPARO CILINDRO DE CAÇAMBA 432ZX |

KOMATSU

| linha | código | descrição |
|---------------------------------|---|--|
| KOM KOM KOM KOM KOM | 70798.22510 - GSK 70798.25680 - GSK 70798.38500 - GSK 70799.36680 - GSK 70799.37380 - GSK | REPARO CILINDRO DE LÂMINA DIANTEIRA REPARO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO REPARO CILINDRO DE CAÇAMBA PW200-1/PW210-1 REPARO CILINDRO DE INCLINAÇÃO D65EX-16 REPARO CILINDRO DE CAÇAMBA PC-160 |

MASSEY FERGUSON

| linha | código | descrição |
|-------|-----------|--------------------|
| MF | 416766 M1 | ORING 98,02 X 3,53 |

NEW HOLLAND

| linha | código | descrição |
|-------|----------|----------------------|
| NEW | 47677096 | RASPADOR COM CARÇAÇA |

NEW HOLLAND INDUSTRIAL

| linha | código | descrição |
|-------|----------------|---|
| NHI | 85819353 - GSK | REPARO ROTAÇÃO (GIRO) RETRO FB-80.3/100.3 |

RETENTORES

| linha | código | descrição |
|-------|--------|---|
| RET | 4612 | RETENTOR 35,00 X 48,00 X 5,30/8,0 GAE - NBR |

VALMET

| linha | código | descrição |
|-------|---------|---|
| VAL | KH 0193 | RETENTOR 45,00 X 60,00 X 8,00 BRG-NBR REF.02175 |
| VAL | KH 3770 | ORING 63,09 X 3,53 |

VOLVO

| linha | código | descrição |
|-------|----------------|---|
| VOL | 11709868 - GSK | REPARO CILINDRO DE INCLINAÇÃO L60E/L60F/L60G/L60H |
| VOL | 274106 | REPARO BOMBA DE INCLINAÇÃO |

XCMG

| linha | código | descrição |
|-------|----------------|---------------------|
| XCM | XCMG9045 - GSK | KIT VEDAÇÃO 45 X 90 |