



Maio /2026

LANÇAMENTOS



NOVOS PRODUTOS

Ref. 05/2026

01

ANEL TEFLON®

| linha | código | descrição |
|-------|--------|--|
| ATF | 9769 | VEDADOR TEFLON® 35,00 X 3,00 X 1,65 |
| ATF | 9784 | ARRUELA TEFLON® 171,90 X 177,90 X 1,30 |
| ATF | CP016 | TUBO DE TEFLON® 7,50 X 12,50 X 1,30 |
| ATF | CP017 | VEDADOR TEFLON® 8,00 X 1,20 X 1,10 |
| ATF | CP018 | VEDADOR TEFLON® 6,00 X 8,00 X 2,70 |

BUFFER SEALS

| linha | código | descrição |
|-------|---------------------|--|
| BS | OD019055200171C-BR | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE.E ORING 19,05 X 29,75 X 4,2 |
| BS | OD019055200171C-FPM | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE E ORING FPM 19,05 X 29,75 X 4,2 |
| BS | OD020005200171C-HY | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE.E ORING 20,00 X 30,70 X 4,20 |
| BS | OD050805200171C-BR | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE.E ORING 50,80 X 65,90 X 4,20 |
| BS | OD104505200171E-BR | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE E ORING 104,50 X 125,00 X 8,10 |
| BS | OD110005200171E-HY | CONJUNTO HYTREL® ESP. C/BZE E ORING 110,00 X 130,50 X 8,10 |

CATERPILLAR

| linha | código | descrição |
|-------|---------------|---|
| CAT | 2332623 - GSK | REPARO CIL. ESTABILIZADOR LD/LE - 416E |
| CAT | 3779352 - GSK | REPARO CIL. GIRO 422E, 428E,432E,434E/F,442E,444E E 527 |
| CAT | 3975181 - GSK | REPARO CIL. ESTABILIZADOR 416F |
| CAT | 5212972 | REPARO CIL. DE INCLINAÇÃO CAÇAMBA |

ANEL POR CENTO

| linha | código | descrição |
|-------|--------|-----------------------------|
| CEN | 62201 | ORING 4,34 X 3,53 D-60 |
| CEN | 7732 | ORING 290,00 X 3,00 |
| CEN | 7890 | ORING 95,00 X 4,00 D-70 |
| CEN | 97057 | ORING 35,50 X 3,50 90 SHORE |
| CEN | M7257 | ORING 140,00 X 4,00 VITON® |

CAIXA DE DIREÇÃO

| linha | código | descrição |
|-------|---------|--|
| CX | 22047 | REP. BBA VW KNORR BREMSE DELIVERY |
| CX | 33382 | REP. CX. DIR. SPRINTER IMPORTADA RET. 30 X 42,7 X 7,00 |
| CX | 33382/2 | REP. CX. DIR. SPRINTER IMPORTADA RET. 30 X 42,7 X 7,00 |
| CX | 33383 | REP. CX. DIR. SPRINTER IMPORTADA RET. 30 X 46 X 8,00 |
| CX | 33383/2 | REP. CX. DIR. SPRINTER IMPORTADA RET. 30 X 46 X 8,00 |
| CX | 33384 | REP. CX. DIR. SPRINTER IMPORTADA RET. 32 X 53 X 8,00 |
| CX | 33384/2 | REP. CX. DIR. SPRINTER IMPORTADA RET. 32 X 53 X 8,00 |

DANFOSS

| linha | código | descrição |
|-------|----------|------------------------------------|
| DAN | 11172540 | REPARO MOTOR DE RODA CH 950 H1B110 |

LINHA FLORESTAL

| linha | código | descrição |
|-------|---------------|--|
| FLT | 1525124 - GSK | REPARO CILINDRO KOMATSU GIRO - 890/895 |
| FLT | F604778 - GSK | REPARO CILINDRO JOHN DEERE LANÇA 1710D/1711D |

GAXETAS GSK

| linha | código | descrição |
|-------|--------|--|
| GSK | 004 | KIT ORINGS NBR 90 SHORE DAWEOO/HYUNDAI/DOOSAN/XCMG |
| GSK | 005 | KIT ORINGS NBR 90 SHORE VOLVO |
| GSK | 50091 | GAXETA AG 4 80,00 X 95,00 X 11,40 - GSK |

JOHN DEERE INDL.

| linha | código | descrição |
|-------|----------|-------------------|
| JDI | T-102135 | RETENTOR GA1 - PU |
| JDI | T242935 | RETENTOR GA - NBR |

KOMATSU

| linha | código | descrição |
|-------|---------------|--------------------------------|
| KOM | 07145.00090 | RETENTOR |
| KOM | 1525124 - GSK | REPARO CILINDRO GIRO - 890/895 |

KUBOTA

| linha | código | descrição |
|-------|-------------|--------------------|
| KUB | 04811-10310 | ORING 29,50 X 2,00 |
| KUB | 04811-10380 | ORING 37,00 X 2,00 |
| KUB | 04816-00490 | ORING 47,22 X 3,53 |
| KUB | 04816-50450 | ORING 45,00 X 3,00 |
| KUB | 04817-00090 | ORING 8,90 X 1,90 |
| KUB | 04817-00150 | ORING 14,30 X 2,40 |
| KUB | 04817-00310 | ORING 29,74 X 3,53 |
| KUB | 3A151-09850 | ORING 89,00 X 5,70 |

LIUGONG

| linha | código | descrição |
|-------|---------|----------------------|
| LIU | 13B0086 | RETENTOR |
| LIU | 35C0004 | RASPADOR COM CARÇAÇA |
| LIU | 35C1199 | RASPADOR COM CARÇAÇA |

MARCHESAN

| linha | código | descrição |
|-------|------------|------------------|
| MAR | 0503013201 | RETENTOR BRG NBR |

MASSEY FERGUSON

| linha | código | descrição |
|-------|-----------|-----------|
| MF | 026141 R1 | ORING NBR |

NEW HOLLAND

| linha | código | descrição |
|-------|----------|---|
| NEW | 47450958 | REPARO LEVANTE W20F/W20E - 127,00 X 63,50 |

ANEL UNITÁRIO

| linha | código | descrição |
|-------|--------|---------------------------|
| OR1 | 97057 | ORING NBR 90 35,50 X 3,50 |
| OR1 | M7257 | ANEL VITON® 140,00 X 4,00 |

RETENTORES

| linha | código | descrição |
|-------|--------|---------------------------------------|
| RET | 6602 | RETENTOR 14,30 X 28,55 X 6,35 BAG NBR |
| RET | AX0228 | RETENTOR 90,00 X 100,0 X 7,00 BRG NBR |

SLC / JOHN DEERE

| linha | código | descrição |
|-------|-----------|-----------|
| SLC | AR-103873 | RETENTOR |
| SLC | L-40317 | ORING |
| SLC | R-33587 | RETENTOR |
| SLC | RE-45936 | RETENTOR |

VOLVO

| linha | código | descrição |
|-------|----------|----------------------------|
| VOL | 11005052 | RETENTOR GAG - PU |
| VOL | 11716720 | REPARO CILINDRO BL60, BL61 |

CONJUNTO ZW

| linha | código | descrição |
|-------|--------------|---|
| ZW | ZW-007500260 | CONJUNTO ZW 75,00 X 55,00 X 22,40 - 35,10 |